


REGIONE ABRUZZO
 Comune di Campli
 (Provincia di Teramo)



IDENTIFICAZIONE DEGLI AGGREGATI



LOCALITA' : CESENA'_ Fg. 22-25

Tav. **8**

EDIFICI agibili o senza richieste di sopralluogo

EDIFICI danneggiati

AGGREGAZIONE

AGGREGATO



A01	Superficie totale aggregato	290 mq
	Superficie danneggiata	150 mq
	Rapporto Sup.danneggiata/Sup.Totale	52%

per superficie viene indicata l'impronta a terra