

REGIONE ABRUZZO
Comune di Campli
(Provincia di Teramo)




IDENTIFICAZIONE DEGLI AGGREGATI



LOCALITA' : COGNOLI_Fg. 7


Tav. 9

 EDIFICI agibili o senza richieste di sopralluogo

 EDIFICI danneggiati

 AGGREGAZIONE

 AGGREGATO



A01	Superficie totale aggregato	827 mq
	Superficie danneggiata	496 mq
	Rapporto Sup.danneggiata/Sup.Totale	60%

A02	Superficie totale aggregato	117 mq
	Superficie danneggiata	67 mq
	Rapporto Sup.danneggiata/Sup.Totale	57,3%

A03	Superficie totale aggregato	698 mq
	Superficie danneggiata	648 mq
	Rapporto Sup.danneggiata/Sup.Totale	92,8%

per superficie viene indicata l'impronta a terra