

REGIONE ABRUZZO  
Comune di Campli  
(Provincia di Teramo)



IDENTIFICAZIONE DEGLI AGGREGATI



LOCALITA' : GUAZZANO\_ Fg. 28

Tav. **3**

EDIFICI agibili o senza richieste di sopralluogo

EDIFICI danneggiati

AGGREGAZIONE

AGGREGATO

A01	Superficie totale aggregato	151 mq
	Superficie danneggiata	144 mq
	Rapporto Sup.danneggiata/Sup.Totale	95,4%

A02	Superficie totale aggregato	315 mq
	Superficie danneggiata	315 mq
	Rapporto Sup.danneggiata/Sup.Totale	100%

per superficie viene indicata l'impronta a terra

