

REGIONE ABRUZZO
 Comune di Campli
 (Provincia di Teramo)




IDENTIFICAZIONE DEGLI AGGREGATI



LOCALITA' : MORGE_ Fg. 24-33

Tav. 12

 EDIFICI agibili o senza richieste di sopralluogo

 EDIFICI danneggiati

 AGGREGAZIONE

 AGGREGATO

	Superficie totale aggregato	323 mq
A01	Superficie danneggiata	216 mq
	Rapporto Sup.danneggiata/Sup.Totale	66.9%

per superficie viene indicata l'impronta a terra

