

REGIONE ABRUZZO
 Comune di Campli
 (Provincia di Teramo)



IDENTIFICAZIONE DEGLI AGGREGATI



LOCALITA' : PATERNO_ Fg. 18-22

Tav. 10

- EDIFICI agibili o senza richieste di sopralluogo
- EDIFICI danneggiati
- AGGREGAZIONE
- AGGREGATO



A01	Superficie totale aggregato	346 mq
	Superficie danneggiata	191 mq
	Rapporto Sup.danneggiata/Sup.Totale	55.2%

per superficie viene indicata l'impronta a terra