

REGIONE ABRUZZO
Comune di Campli
(Provincia di Teramo)



IDENTIFICAZIONE DEGLI AGGREGATI



LOCALITA' : ROIANO_ Fg. 65-71

Tav. 13

EDIFICI agibili o senza richieste di sopralluogo

EDIFICI danneggiati

AGGREGAZIONE

AGGREGATO

A01	Superficie totale aggregato	683 mq
	Superficie danneggiata	683 mq
	Rapporto Sup.danneggiata/Sup.Totale	100%

per superficie viene indicata la proiezione a terra

