

REGIONE ABRUZZO  
 Comune di Campli  
 (Provincia di Teramo)




IDENTIFICAZIONE DEGLI AGGREGATI



LOCALITA' : FICHIERI\_ Fg. 24


Tav. **5**

 EDIFICI agibili o senza richieste di sopralluogo

 EDIFICI danneggiati

 AGGREGAZIONE

 AGGREGATO



A01	Superficie totale aggregato	500 mq
	Superficie danneggiata	330 mq
	Rapporto Sup.danneggiata/Sup.Totale	66%

per superficie viene indicata l'impronta a terra