

REGIONE ABRUZZO
 Comune di Campli
 (Provincia di Teramo)




IDENTIFICAZIONE DEGLI AGGREGATI



LOCALITA' : NOCELLA_ Fg. 58

Tav. **2**

 EDIFICI agibili o senza richieste di sopralluogo

 EDIFICI danneggiati

 AGGREGAZIONE

 AGGREGATO

A01	Superficie totale aggregato	530 mq
	Superficie danneggiata	290 mq
	Rapporto Sup.danneggiata/Sup.Totale	55%

per superficie viene indicata l'impronta a terra

